



特性

- 精度: $\pm 0.3\%$ FS
- 电容触摸屏操控
- 传感器自动识别
- 单位转换: N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in
- 显示方式: 数字/图表
- 接口功能: USB接口, RS32接口, 报警信号输出


型号

型 号	N.m	N.cm	kgf.cm	lbf.ft	lbf.in	夹 头
ETTA1	1/0.001	100/0.1	10/0.01	-	8.9/0.005	钻夹头1~10
ETTA5	5/0.001	500/0.1	50/0.01	3.68/0.001	44.3/0.01	
ETTA10	10/0.01	1000/1	100/0.1	7.38/0.001	88.5/0.01	钻夹头2~13

技术规格

精度	$\pm 0.3\%$ F.S.	配用传感器基本参数	灵敏度	1.5~2.0mV/V
单位	N·m, N·cm, kgf·cm, lbf·ft, lbf·in		零位误差	$\pm 2.0\%$ F.S.
显示	128*160点阵液晶		非线性误差	0.03~0.05% F.S.
过载能力	120% F.S.		滞后	
显示方式	数字显示/图表显示		蠕变(30分钟)	0.05% F.S./10°C
测量模式	跟随、峰值、第一峰值、预置		温度系数	
采样频率	2000Hz		安全过载	150% F.S.
存储	1000组		输入阻抗	350~415Ω
输出接口	USB、RS232、超限报警	外形尺寸	输出阻抗	350±5Ω
电源	3.6V镍氢可充电池, 充电器: 输出5VDC 1A; 输入: 100~240VAC		重量	主机: 0.7kg

外形尺寸



包装



Digital Display




Diagram Display

可选配件

微型热敏打印机	Rs232 数据线
EPX58P-F	ECB-MD8-DB9
EON311f0000	
力矩试验台	桌面支架
EST-TT2	AGN-DS80
EON420b0000	

